

南京信息工程大学文件

设发〔2020〕6号

关于全校实验室安全检查情况的通报

2020年06月22日-23日，由副校长邓志良带队，学校组织3支由设备处、保卫处、总务处、科技处、社科处、后勤服务总公司、部分学院分管领导组成的安全检查组对全校实验室进行全面检查。

对标《高等学校实验室安全检查项目表（2019）》，安全检查组在检查过程中共发现存在安全隐患165处，其中，安全管理方面61处、消防安全13处、基础水电安全73处、气瓶安全2处和危化品安全16处。现将安全检查情况的通报如下：

一、情况通报

（一）实验室安全管理方面

1. 实验室房间门口未张贴安全信息牌，或实验室安全

信息牌上安全责任人变更未及时更新。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
大气物理学院	文德楼	N103	陈 魁
自动化学院	学科 3 号楼	N108	毛 鹏
自动化学院	学科 3 号楼	N414	刘云平
自动化学院	学科 3 号楼	N411	唐慧强
自动化学院	学科 3 号楼	N401-403	张自嘉
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	C404	吴礼福
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	C402	何 军

2. 实验室安全规章制度和安全操作规程未张贴明示或未更新，值班记录和检查记录不完整、不规范。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
海洋科学学院	学科 1 号楼	S105	任慧军
数学与统计学院	藕舫楼	814	郭 帅
计算机与软件学院	计算机楼	202	张小瑞

3. 实验室内存放生活用品，如：床、躺椅、食物、杂物堆积，垃圾未及时清理、卫生状况差。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
应用气象学院	农试站	102	罗小三
物理与光电工程学院	藕舫楼	312	杨翠红
物理与光电工程学院	藕舫楼	510	陈美红
大气科学学院	文德楼	S103	薛 钧
大气科学学院	文德楼	S104	薛 钧

化学与材料学院	文德楼	C103	刘 斌
艺术学院	逸夫楼	S508	马官正
大气物理学院	气象楼	1006	鲍艳松
自动化学院	学科 3 号楼	N320	袁晓彤
自动化学院	学科 3 号楼	S407	叶小岭
自动化学院	学科 3 号楼	N411	唐慧强
自动化学院	学科 3 号楼	S510	翁理国
自动化学院	学科 3 号楼	S514	夏 旻
自动化学院	学科 3 号楼	S408	张 凯
自动化学院	学科 3 号楼	S404	周旺平
应用气象学院	文德楼	S620	吴洪生
应用气象学院	文德楼	S520	刘 洁
遥感与测绘学院	北辰楼	414	高盛蕃
水文与水资源工程学院	文德楼	S603	张小辉
水文与水资源工程学院	文德楼	N521	张小辉
数学与统计学院	藕舫楼	718	尚 林
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	S106	方华、唐登勇
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	S302	于江华、管益东
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	S405	吴浩博、黄潇
大气物理学院	气象楼	1213	银 燕
大气物理学院	文德楼	N103	陈 魁
海洋科学学院	文德楼	S420	吕海燕
海洋科学学院	文德楼	S315	吕海燕
计算机与软件学院	长望楼附楼	207	王 蒙

计算机与软件学院	计算机楼	206	许小龙
工程训练中心	藕舫楼	308	杨咏梅
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	C412	胡昭华
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	N406	张秀再
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	N408	周 杰
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	N410	郭业才
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	N405	李家强
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	N412	李 鹏
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	N310	行鸿彦

4. 仪器设备无安全操作手册以及应急预案，无使用记录或记录不全，高低温仪器设备无安全警示牌，外来仪器设备未报备。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
化学与材料学院	学科 1 号楼	N415	孔庆刚
自动化学院	学科 3 号楼	N403	张自嘉
自动化学院	学科 3 号楼	N501	郑柏超、郭伟
自动化学院	学科 3 号楼	N411	唐慧强
自动化学院	学科 3 号楼	S211	邱晓慧
自动化学院	学科 3 号楼	S209	邱晓慧
物理与光电工程学院	藕舫楼	408	毛雅亚
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	S310	蔡炜、彭枫萍
化学与材料学院	学科 1 号楼	N410	曹 晖
化学与材料学院	学科 1 号楼	S511	张超智

电子与信息工程学院	学科 2 号楼	N116	刘清倦
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	N106	季鑫源
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	N118	李家强

(二) 消防安全方面

5. 实验室消防器材箱摆放位置不当或被物品遮挡，实验室灭火器过期或缺少灭火器。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
物理与光电工程学院	藕舫楼	429	崔芬萍
数学与统计学院	藕舫楼	814	郭 帅
数学与统计学院	藕舫楼	812	郭 帅
数学与统计学院	藕舫楼	808	费文龙
文学院	文德楼	C308	王 京
文学院	文德楼	C305	王 京
大气科学学院	文德楼	S103	薛 钧
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	S302	于江华、管益东

6. 实验室安全通道狭窄，或被实验桌椅、仪器等遮挡。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
水文与水资源工程学院	文德楼	S603	张小辉
自动化学院	学科 3 号楼	S510	翁理国
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	S509	许正文
海洋科学学院	文德楼	S315	吕海燕
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	N101	吴礼福

(三) 基础水电安全方面

7. 多个插线板串接，管线混乱，插线板用电负荷大等。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
物理与光电工程学院	藕舫楼	312	杨翠红
物理与光电工程学院	藕舫楼	504	刘玉柱
文学院	文德楼	C412	邸平
水文与水资源工程学院	文德楼	N521	张小辉
数学与统计学院	藕舫楼	712	尚林
数学与统计学院	藕舫楼	716	尚林
数学与统计学院	藕舫楼	820	尚林
大气与环境实验教学中心	观测基地	103	吴迪
环境科学与工程学院	学科1号楼	N313	郑军、马嫣
化学与材料学院	学科1号楼	N415	孔庆刚
化学与材料学院	逸夫楼	S106	李敬发
大气物理学院	气象楼	1225	王静
电子与信息工程学院	学科2号楼	C412	胡昭华
电子与信息工程学院	学科2号楼	N409	倪海彬

8. 电源插座破损、未固定，配电箱无盖、靠近热源、箱内接线不规范，室内电线、网线裸露、电线护套脱落。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
物理与光电工程学院	藕舫楼	512	杨咏梅
物理与光电工程学院	藕舫楼	511	杨咏梅
文学院	文德楼	C305	王京
文学院	文德楼	C402	吴鹏飞

自动化学院	学科 3 号楼	N414	刘云平
自动化学院	学科 3 号楼	N514	蔡 骏
自动化学院	学科 3 号楼	N510	贾红云
自动化学院	学科 3 号楼	S505	宋公飞
自动化学院	学科 3 号楼	S302	陈蓓玉
自动化学院	学科 3 号楼	S305	刘玉娟
自动化学院	学科 3 号楼	S306	陈蓓玉
应用气象学院	文德楼	S620	吴洪生
遥感与测绘学院	北辰楼	410	高盛蕃
地理科学学院	北辰楼	432	涂晶星
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	N405	徐德福、徐慧
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	N515	刘大刚
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	S106	方华、唐登勇
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	S310	蔡炜、彭枫萍
化学与材料学院	学科 1 号楼	N415	孔庆刚
化学与材料学院	学科 1 号楼	S511	张超智
应用气象学院	学科 1 号楼	S515	宋玉芝
管理工程学院	逸夫楼	N313	王如镜
化学与材料学院	文德楼	N201	姚义俊
大气物理学院	气象楼	1225	王 静
海洋科学学院	学科 1 号楼	S105	任慧军
计算机与软件学院	长望楼附楼	306	展 翔
计算机与软件学院	计算机楼	408	刘 琦
工程训练中心	藕舫楼	208	张 洁

电子与信息工程学院	学科 2 号楼	C408	周先春
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	N406	张秀再
电子与信息工程学院	学科 2 号楼	N410	郭业才

9. 违规使用大功率电器，如，烧水壶。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
遥感与测绘学院	北辰楼	406	高盛蕃
大气科学学院	科创 3 号楼	311	薛 钧
自动化学院	学科 3 号楼	N306	杨春霞
应用气象学院	文德楼	S520	刘 洁
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	S215	杨荣敏
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	S219	杨荣敏
大气物理学院	气象楼	1006	鲍艳松
大气物理学院	气象楼	1213	银 燕
大气物理学院	文德楼	S104	姚 楠

10. 无人监管状态下，未切断仪器设备、充电器的充电电源。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
数学与统计学院	藕舫楼	712	尚 林
数学与统计学院	藕舫楼	714	尚 林
数学与统计学院	藕舫楼	720	尚 林
数学与统计学院	藕舫楼	820	尚 林
大气科学学院	文德楼	S104	薛 钧
大气与环境实验教学中心	观测基地	103	吴 迪

自动化学院	学科 3 号楼	S514	夏 旻
应用气象学院	文德楼	S620	吴洪生
物理与光电工程学院	藕舫楼	501	沈国柱
大气物理学院	气象楼	1006	鲍艳松
大气物理学院	文德楼	S104	姚 楠

11. 室内水龙头滴水、水槽龙头架未固定、水槽旁有电源插座等。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
自动化学院	学科 3 号楼	S505	宋公飞
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	N107	仇鹏翔、李阳
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	N111	黎飞虎、郭永明
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	N112	郭照冰、刘凤玲
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	N318	滕 飞
环境科学与工程学院	学科 1 号楼	S106	方 华、唐登勇
化学与材料学院	学科 1 号楼	N410	曹 晖

(四) 气瓶安全方面

12. 气瓶未固定，无警示标志、气瓶安全操作规程、应急预案；无气体钢瓶使用台账。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
化学与材料学院	逸夫楼	S104	吴红艳
大气物理学院	文德楼	N103	陈 魁

(五) 危险化学品安全管理方面

13. 化学试剂未按照规定存放进相应的试剂柜，储存柜

不合规、有严重腐蚀现象，管制类化学品储存不合规。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
应用气象学院	文德楼	S620	吴洪生
水文与水资源工程学院	文德楼	N521	张小辉
环境科学与工程学院	学科1号楼	N112	郭照冰、刘凤玲
环境科学与工程学院	学科1号楼	S106	方华、唐登勇
大气物理学院	气象楼	1225	王 静
大气物理学院	文德楼	N103	陈 魁
电子与信息工程学院	学科2号楼	N409	倪海彬
物理与光电工程学院	藕舫楼	501	沈国柱

14. 盛有化学试剂容器无标签或标签信息不全，废液、固废收集不规范，无指定存放区。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
应用气象学院	文德楼	S620	吴洪生
工程训练中心	藕舫楼	206	杨咏梅
环境科学与工程学院	学科1号楼	S110	李天玲、朱琳

15. 化学试剂台账记录不规范。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
水文与水资源工程学院	文德楼	N521	张小辉
大气物理学院	文德楼	N103	陈 魁
电子与信息工程学院	学科2号楼	N409	倪海彬

16. 化学实验室紧急喷淋、洗眼器维护不到位，水压不足、出水不均匀，急救药品过期。

学院	楼宇	房间号	安全责任人
水文与水资源工程学院	文德楼	N521	张小辉
化学与材料学院	文德楼	N201	姚义俊
大气物理学院	文德楼	N103	陈 魁

二、整改要求及时间节点

1. 各学院（单位）对照《高等学校实验室安全检查项目表（2019）》（附件1），对检查中发现的问题建立安全隐患台账，及时进行整改，做好隐患整改报告（附件2）；

2. 请各学院（单位）于2020年07月08日前完成整改，并将整改报告（分管领导签字、学院盖章）交于实验室安全管理科（行政楼631），电子版发至邮箱：sak@nuist.edu.cn。

三、工作要求

1. 严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”原则，将责任层层落实到岗位、落实到人头、贯通到各个环节，牢固树立“隐患就是事故”的观念，坚决做到“把风险防控挺在隐患前边、把隐患排查治理挺在事故前面”，有效防范安全事故发生；

2. 各学院（单位）领导干部要亲自抓、上一线，带头深入检查、落实整改，切实做到家底清、情况明，努力把“看不到”、“想不到”、“不知道”的问题纳入视线，逐项明确隐患整改要求、时间节点与负责人员，实行闭环管理；

3. 坚持“举一反三”，进一步加强对本单位实验室安全隐患排查整治，做到“不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患”，真正把实验室安全工作做扎实、做到位；

4. 切实落实安全措施，完善安全事故应急预案，加强安全知识培训与教育，坚决落实实验室安全准入制度；提升实验室安全工作的规范性和有效性，强化安全风险防控意识和能力，有效预防和坚决遏制实验室安全事故发生。

联系人：刘老师， 联系电话：58235993， 邮箱：
sak@nuist.edu.cn

附件 1: 高等学校实验室安全检查项目表（2019）

附件 2: 南京信息工程大学实验室安全隐患整改报告(样式)

